

Les fontaines, un patrimoine local à préserver

Commune de Romont

Date 4 juin 2020



Le projet

Le projet propose la restauration de 6 citernes sur la commune de Romont suite à une sollicitation de la commune en la personne de monsieur Benoît.

Deux propriétaires sont concernés, d'une part la commune pour 4 fontaines et la bourgeoise de Romont pour les deux autres.

A l'exception d'une fontaine, elles sont toutes fonctionnelles. Témoin du patrimoine rural local du XIXème l'ensemble de ces fontaines témoignent de la question de l'approvisionnement en eau, Contribuant à l'image du village, elles méritent de faire l'objet d'un projet global de restauration et d'entretien.

Le présent dossier présente les résultats de la visite du 25 mai 2020 conduite par Monsieur Benoît et madame Géraldine Guesdon-Annan et a pour objectif de permettre aux autorités communales de se prononcer sur la poursuite de ce dossier avec possibilité d'adapter ce projet en tout temps.

Descriptif des fontaines

Fontaine 1



Adresse chemin de la fontaine

Propriétaire

Commune de Romont

Descriptif

Fontaine en pierre calcaire

Datée de 1845, elle se compose de deux longs bassins monolithiques et d'une chèvre (pile). Le premier bassin est composé d'une première section carrée et d'un petit bassin en demi-cercle. Le grand bassin est taillé en biseau près de la

pile. La pile est surmontée d'un couronnement pyramidal. Le goulot en laiton est maintenu par des fers. Elle est agrémentée d'une aire pavée,

Intérêt patrimonial

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de protection, Objet C. Située au milieu du village au centre du village, elle se distingue par ses grandes dimensions et constitue un attrait pour le cœur du village. Elle est un témoin significatif du patrimoine local du XIX^{ème} s.

État

La fontaine est en bon état général.

Intervention prévue

De petites réparations sur le bassin principal ainsi qu'un entretien global sont à prévoir.

Fontaine 2



Adresse Rue du Quart Derrière

Propriétaire

Commune de Romont

Descriptif

Fontaine en pierre calcaire,

Datée de 1845/46, elle se compose de deux longs bassins monolithiques et d'une chèvre (pile). Cette dernière, de section carrée, est sommée d'un couronnement incurvé dont l'extrémité fait aujourd'hui défaut. Le goulot en laiton est maintenu par des fers et prend naissance dans un disque entaillé dans la pile. Fers à seaux.

Le grand bassin est taillé en biseau près de la pile. A l'opposé, le petit bassin dessine un demi-cercle.

Intérêt patrimonial

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de protection, Objet C

Située à l'embranchement de deux rues et entourée de plusieurs bâtiments d'intérêt. La fontaine valorise le site rural de sa présence. Elle est un témoin significatif du patrimoine local du XIXème siècle.

État

La fontaine est en bon état général

Intervention prévue

De petites réparations sur le bassin principal et la chèvre sont à prévoir

La réalisation d'un pavage autour de la fontaine permettrait de valoriser le site



fontaine 3



Adresse Rue du Quart Derrière

Propriétaire

Commune de Romont

Descriptif

Fontaine en pierre calcaire,

Aucune information précise sur cette ancienne fontaine n'a pu être trouvée. La fontaine a été redécouverte il y a peu de temps par un voisin.

Intérêt patrimonial

La fontaine fait partie du réseau de fontaine et témoigne du patrimoine local. Sa restauration participe à l'image du village

État

Très mauvais état

Intervention prévue

Restauration complète

Un nouveau bassin doit être taillée et installé,

Les travaux de raccordement seront à prévoir. Une étude pour un raccordement à une source doit être réalisée. Une autre option pourrait être de la raccorder au réseau.

Les alentours de la fontaine seront aussi à aménager (pavage) pour la valorisation du site.

Fontaine 4



Adresse fraîche fontaine

Propriétaire

Commune de Romont

Descriptif

Fontaine en pierre calcaire probablement datée du milieu du XIXème siècle

Elle se compose d'un bassin monolithique et d'une pile (chèvre). Le bassin se démarque par sa largeur importante, inhabituelle par rapport aux fontaines traditionnelles dans la région. Les arêtes des faces sont taillées en biseau. Pile très massive, à couronnement pyramidal. Le goulot prend naissance dans un disque taillé dans la pierre et est assuré par quatre fers.

Intérêt patrimonial

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de protection, Objet C

La fontaine fait partie du réseau de fontaine Située dans un pâturage aux abords de la source de Fraîche-Fontaine, elle borde la route reliant Romont à Vauffelin.

La fontaine de fraîche fontaine a une double fonction

Elle matérialise la source principale du village.

Elle a aussi une fonction agricole puisqu'elle est utilisée pour le bétail

Outre ces deux fonctions, elle est un témoin significatif du patrimoine rural et composante importante du paysage local.

État

La chèvre est en mauvais état et le bassin a probablement des fuites.

Intervention prévue

La réparation de la chèvre est à prévoir ainsi qu'une intervention sur le bassin. Il pourrait être utile de profiter de travaux pour surélever le bassin

Fontaine 5



Adresse Champs Naigis, route de vauffelin, entrée ouest du village

Propriétaire

Bourgeoise de Romont

Descriptif

Fontaine du XIX^{ème} s.

La fontaine monolithique en pierre calcaire est composée d'un bassin et d'une lave grossièrement taillée faisant office de pile. La face du bassin taillée en demi-cercle est placée contre la pile alors que l'opposée est taillée à angle droit. La fontaine est située à proximité d'une source

Intérêt patrimonial

La fontaine est inscrite au recensement architectural, digne de conservation

Elle a aussi une fonction agricole puisqu'elle est toujours utilisée pour le bétail

Outre ces deux fonctions, elle est un témoin significatif du patrimoine rural et composante importante du paysage local.

État

La pile est en mauvais état et le bassin comporte plusieurs fuites

Intervention prévue

La réparation de la pile est à prévoir ainsi qu'une intervention sur le bassin. Il pourrait être utile de profiter de ces travaux pour surélever le bassin

Fontaine 6

Adresse route de vauffelin

Propriétaire

Bourgeoise de Romont

Descriptif

Fontaine en béton

Elle se compose d'un bassin monolithique.

Intérêt patrimonial

Ce bassin a une fonction agricole puisqu'elle est utilisée pour le bétail

État

Le bassin est en bon état mais envahi par la végétation

Intervention prévue

Nettoyage du bassin dans ses alentours directs.



Rôle du Parc

Le parc apporte son soutien à la commune dans l'élaboration du projet de restauration des fontaines :

- il participe aux séances de terrain pour l'évaluation des travaux
- Il assure le suivi administratif du dossier et assure les recherches de fonds
- Il organise et suit les travaux et leur conformité en coordination avec la commune
- le parc propose de développer en parallèle du projet de restauration, un programme de sensibilisation sur les questions liées à l'approvisionnement en eau en zone de montagne avec l'école ainsi que des chantiers nature pour la réalisation de certains travaux comme le nettoyage. Ces actions sont coordonnées et animées par le parc.

Calendrier prévisionnel

Validation de principe du lancement du projet	Séance du conseil communal du 8 juin
consolidation du dossier et demande expertise	Été-automne 2020
Recherche de fond	Automne-hiver 2020-2021
Lancement des travaux	Automne 2021

Prochaines étapes

Le conseil communal doit se prononcer sur le lancement de ce projet, en précisant les priorités d'action (si nécessaire).

Parallèlement, une consultation auprès de la bourgeoisie pour leurs deux fontaines

La commune de Romont prend contact avec la commune de Sauge qui a mené un projet de restauration.

Une fois le dossier validé, les prochaines étapes seront conduites selon le calendrier prévisionnel proposé

Dossier réalisé le 4 juin 2020